CAPÍTULO APAac01 ACERO

APAAC0150

Reposición de Pasamanos de acero inox AISI-304 tipo tubo diámetro 50 mm (satinado)

53,00

Reposición de Pasamanos de acero inox AISI-304 tipo tubo diámetro 50mm (satinado), empleando os medios necesarios

CINCUENTA Y TRES EUROS

APAAC0151

Reposición de Barandilla modelo línea de Santa &Cole,

205.00

Reposición de Barandilla modelo Línea de Santa&Cole, acabado acero inoxidable AISI-304, módulos tipo LIB11,LIB,12,LIP21 y LIP22, empleando los medios necesarios.

DOSCIENTOS CINCO EUROS

APAAC0152

Reposición de Barandilla D50mm y H0.9m

135,00

Reposición de Barandilla formada por tubo de diámetro 50mm satinado, altura 0,9 m colocada sobre peto de madera, separación entre piapas 1,5 m . Piapas con pletina de 50x10 satinado, codos de 90º para las esquinas. Material acero inoxidable Al-SI-304 con acabado satinado. Tensores y cables de diámetro 5,0 mm de acero inoxidable AISI 316. Empleando los medios necesarios.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

APAAC0153

Reposición de Barandilla D50mm y H0.4m

83,00

Reposición de Barandilla formada por tubo de diámetro 50mm satinado , altura 0,4 m colocada sobre peto de madera, separación entre piapas 1,5 m. Piapas con pletina de 50x10 satinado, codos de 90º para las esquinas. Material acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado. Tensores y cables de diámetro 5,0 mm de acero inoxidable AISI 316. Empleando los medios necesarios.

OCHENTA Y TRES EUROS

APAAC0155

Trabajo de ajuste de Puerta Trabajo de ajuste puerta metálica 30,00

TREINTA EUROS

APAAC0156

Reposición de Barandilla de acero inos con vidrio de seguridadmedida 150x100mm Reposción de Barandilla de acero inoxidable con pinzas y vidrio de se265,00

guridad medida 150x100. Empleando los medios necesarios

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO APAcm02 CARPINTERÍA ALUMNIO

APACM0160 u Gancho cierre ventana garita Suministro y Cambio de cierre gancho negro ventana caseta

CINCUENTA EUROS

APACM0161 Pestillo en puerta 33,00

Suministro e instalación de pestillo de acero en puerta

TREINTA Y TRES EUROS

50,00

CAPÍTULO APACcerr03 CERRAMIENTOS

APACERR0170 u Puerta a

u Puerta abatible de dos hojas de 200x300 Suministro e instalación de Puerta abatible de dos hojas de tela metali-

ca medida 200x300

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

APACERR0171 m Reparación de Cerramiento metailco mallazo simple torsión

36,00

350,00

Partida de reparación de cerramiento de tela metálica 50-14/17 de h=2 m , con instalación de poste H= 2.20 m cada 3.5 m y parte proporcional de alambre y tensores , incluido parte de albañilería para cimentaciones y gestión de residuos.

TREINTA Y SEIS EUROS

CAPÍTULO APAoc04 OBRA CIVIL

APAOC0180

Reparación imbornal vial

90,00

Partida de reparación de imbornal prefabricado de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. Incluye comprobación del correcto funcionamiento del imbornal.

NOVENTA EUROS

APAOC0181

Arqueta 40x40x50cm

130,00

Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos, colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

CIENTO TREINTA EUROS

APAOC0182

m2 Reparación muro bloque blanco 40x20x20cm

210,00

Partida de reparación de vallado de parcela con muro de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color blanco, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris o blanco, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Colocación y recepción de vallado metálico existente sobre el muro ejecutado.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CAPÍTULO APAmu06 MOBILIARIO URBANO

APAMU0200 u Instalación de Papelera barcelona

50,00

Instalación de Papelera Barcelona 70L circular abatible de chapa perforada de 2 mm de espesor y soportes de tubo metálico de Ø60x4 mm

. mediante anclaje metálico a superficie

CINCUENTA EUROS

APAMU0201 u Instalación de Banco Romántico L=200

120,00

Instalación de banco Romantico L=200, mediante anclaje metálico a

superficie

CIENTO VEINTE EUROS

APAMU0202 u Pintado de Banco Romántico L=200

85,00

Limpieza y pintado, en caras vistas (frontales y laterales), hasta 2 m de largo, de banco tipo de listones de madera, al esmalte sintético,

con dos capas de esmalte de acabado

OCHENTA Y CINCO EUROS

APAMU0203 u Instalación de Bolardo desmontable Barcelona

75,00

Instalación de Bolardo desmontable tipo Barcelona mod430D+VA-

RIO-500-43

SETENTA Y CINCO EUROS

APAMU0204 u Instalación de Bolardo fijo Barcelona

50,00

Instalación Bolardo fijo tipo Barcelona Flexbook-PolietilenoC-430-TPU.

CINCUENTA EUROS

APAMU0205 u Intalación de Papelera Tipo Tenerife

50,00

Instalación de PAPELERA FUNDICION TIPO TENERIFE DE PLAN-CHA EMBUTIDA. CON CUBETA ABATIBLE DE Ø280X450 MM. me-

diante anclaje metálico a superficie

CINCUENTA EUROS

APAMU0206 u Reparación listón L=200 Banco Romántico

25,00

Arranque y sustitución de 1 listón de banco de 2000x40x35 mm de madera tropical y tornillo de acero galvanizado para la fijación, con me-

dios manuales o mecánicos.

VEINTICINCO EUROS

APAMU0207

Instalación de silla cine en Muelle de Costa

260,00

Partida de instalación de silla metálica cine en muelle de costa, prepararación de superficie adoquina, limpieza de superficie , enclavamiento sobre firme con tacos químicos ó anclaje metálico, reposición de superficie adoquinada, limpieza y gestión de resuios

DOSCIENTOS SESENTA EUROS

CAPÍTULO APAbf07 BUSQUEDA S FUGAS RED DE AGUA

APABF0300

300,00

 km Jornada búsqueda fuga metodos acústicos
Actuación para localización de fuga de agua mediante métodos acústicos,empleando la mano de obra y los medios auxiliares necesarios.

Rendimiento de 1 km/día

TRESCIENTOS EUROS

APABF0301 Jornada búsqueda fuga método gases trazadores 650,00

Actuación para localización de fuga de agua mediante métodos de gases trazadores ,empleando la mano de obra y los medios auxiliares

necesarios. Rendimiento de 1 Km/día

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

CAPÍTULO APAmd08 CARPINTERÍA DE MADERA

APAMD0400

m2 Reparación de Tarima de madera de IPE 127x21

137,24

Raparación de Tarima de madera de IPE 127x21 vacsolizada en autoclave , fijada en rastreles de madera de pino cuperizado de 63x23 mm. Nivelada con mortero desujección, mediante sistema de fijación oculto, con clip P de acero inoxidable , asi como los trornillos, incluso P.P:.de pieza de remate de pieza de IPE en forma de cuña, incluso terminación con una mano de aceite para exteriores , lijado y dos manos de terminación.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APAMD0401

m2 Reparación de Tarima de madera IPE 100x20x2 cm

230,36

Reaparación Tarima de madera IPELAPACHO, de 2 cm de espesor, de geometría y dimensiones 100x20,cm colocado sobre tablones de madera de pino con tratamiento para exteriores de dimensiones 249x20x10 cm y tornillería de sujección. Totalmente colocado, recibido y nivelado, incluso p.p. de adhesivos especiales de apoyo

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APAMD0402

m2 Tratamiento de aceite para maderas

3,50

Partida de tratamiento de aceite TUNG para maderas. Proiducto YWC 23516. Se realizará tratamiento de toda la madera tanto su eliminación de chicles, manchas como su posterior tratamiento siguiendo las recomendaciones del fabricante expuestas a continuación:

Para la buena ejecución del mantenimiento y conservación de la madera, tanto en las propiedades naturales de flexibilidad, torsión y rotura por rajado, así como de la apariencia externa de color y textura, se debe cumplir los pasos siguientes:

Paso1

El día anterior a la aplicación del aceite exterior, la madera ha de ser limpiada para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo, grasa o restos de aceite viejo. Dicha limpieza la realizaremos con una pistola de agua a presión a la cual introduciremos la cantidad necesaria de jabón neutro o desengrasante, el cual nos ayudará a eliminar con mayor facilidad los restos de suciedad, después de esto pasaremos un cepillo de raíces por encima de la madera y en el sentido longitudinal de las tablas (en el sentido de la beta) y aclararemos con agua limpia para ayudar a

evacuar la suciedad de encima de la madera. Tendremos especial atención en la reparación de rozaduras y arañazos Se debe dejar secar 24 h.

Paso 2

Una vez que la madera se encuentre seca y limpia, aplicaremos una mano de aceite para maderas de exterior (deberá poseer propiedades xilófagas y con alta protección U.V. y ha de ser especialmente indicado para tarima de madera, no siendo apto el aceite para teka de exterior, ya que este aceite está recomendado para muebles y no reúne las condiciones anteriormente citadas. El aceite lo aplicaremos con rodillo de pelo corto o paletina ancha de más de 12cm.Y siempre en el sentido longitudinal a la beta y sin cargar en exceso con aceite, ya que si lo cargáramos con aceite lo único que se conseguiría es crear una película brillante encima de la madera la cual desaparecería por sí sola, haciendo falta lijar la madera para eliminarla.

NOTA IMPORTANTE:

A las 24h se le aplicará una 2ª mano, esta vez menos cargada de aceite. Se recomienda aplicar el aceite a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, con el fin de evitar que los rayos solares no incidan verticalmente sobre la madera y no genere un sobrecalentamiento excesivo.

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO APApint09 PINTURA

APAPINT0500

m2 Aplicación de pintura plástica

10,00

Partida de aplicación de dos manos de pintura plástica sobre superficie (vertical u horizontal), incluido preparación de superficie a pintar así como medios auxiliares a emplear y gestión de residuos.

DIEZ EUROS

APAPINT0510

u Pintar Noray 25 TN

25,00

Partida de pintura de Noray de 25 TN , previo decapado con medios mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de clorocaucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo a dos manos.Incluido gestión de residuos.

VEINTICINCO EUROS

APAPINT0520

Pintar Noray 50 TN

40.00

Partida de pintura de Noray de 50 TN , previo decapado con medios mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de clorocaucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo a dos manos.Incluido gestión de residuos.

CUARENTA EUROS

APAPINT0530

Pintar Noray 100 TN

50,00

Partida de pintura de Noray de 100 TN , previo decapado con medios mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de clorocaucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo a dos manos.Incluido gestión de residuos.

CINCUENTA EUROS

APAPINT0540

u Pintar Noray de 150 TN

60,00

Partida de pintura de Noray de 150 TN , previo decapado con medios mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de clorocaucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo a dos manos.Incluido gestión de residuos.

SESENTA EUROS